

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Municipio: José Sixto Verduzco, Mich.

En Colonia LAZARO CARDENAS, Mich.; siendo las 12:00 horas del 08 de MAYO del 2020 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal: Programa:

Nombre de la Obra:

Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

Registros	
No. de Registro SCOP:	No. de Registro de Padrón de Contratista
GEM/SCOP/PC/3954/2019	Municipal:
	Estado:
	GEM/SCOP/PC/3954/2019

Datos del contrato:

Número de contrato:

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
30 DE ABRIL DE 2020	7 DE MAYO DE 2020	30 DE ABRIL DE 2020	7 DE MAYO DE 2020

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
N/A	Número de oficio	Fecha de emisión
	N/A	N/A

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$309,246.59	\$0.00	\$0.00	\$309,246.59	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$309,246.59	\$0.00	\$0.00	\$309,246.59	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
REHA-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR 20 HP 440V	PZA	1.00	\$ 22,894.79	\$ 22,894.79
REHA-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 15HP 220V	PZA	1.00	\$ 64,696.78	\$ 64,696.78
REHA-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUBMARINO CAL 3X8	M	100.00	\$ 138.31	\$ 13,831.00
REHA-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA CON COPLA DE 4"X6.10M.	TRAMO	15.00	\$ 7,523.18	\$ 112,847.70
REHA-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TREN DE PIEZAS ESPECIALES DE 4" INC. CUELLO DE GARZA, MEDIDOR DE FLUJO, VALVULA DE COMPUERTA, VALVULA CHECK, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00	\$ 33,083.38	\$ 33,083.38
REHA-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA SOPORTE DE COLUMNA DE 4", CODO DE 90X4", TUBO DE DESCARGA DE 4" X 5'	LOTE	1.00	\$ 19,238.24	\$ 19,238.24
SUBTOTAL					\$ 266,591.89
IVA					\$ 42,654.70
TOTAL					\$ 309,246.59

Garantías:

Fianza de:

ANTICIPO

Fianza número:

20A19990

Valor de la fianza:

\$92,773.98

Fecha de emisión

Vigencia de la fianza

29 DE ABRIL DE 2020

Inicio

Termino

30 DE ABRIL 2020

7 DE MAYO DE 2020

Nombre de la afianzadora:

DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A

Ante :

TESORERIA MUNICIPAL DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICHOACAN.

Fianza de: **CUMPLIMIENTO**

Fianza número: **20A19988** Valor de la fianza: **\$ 30,924.66**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
29 DE ABRIL DE 2020	30 DE ABRIL 2020	7 DE MAYO DE 2020

Nombre de la afianzadora: **DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**

Ante: **TESORERIA MUNICIPAL DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICHOACAN.**

Fianza de: **VICIOS OCULTOS**

Fianza número: **20A19988** Valor de la fianza: **\$ 30,924.66**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
29 DE ABRIL DE 2020	8 DE MAYO DE 2020	7 DE MAYO DE 2021

Nombre de la afianzadora: **DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**

Ante: **TESORERIA MUNICIPAL DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICHOACAN.**

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	N-FINIQUITO	30 de ABRIL de 2020	7 de MAYO de 2020	\$309,246.59
Importe total estimado:				\$309,246.59

Observaciones:

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de José Sixto Verduzco, Mich. Recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.





Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza	ANTICIPO
Fianza	CUMPLIMIENTO
Fianza	VICIOS OCULTOS

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la **Presidencia Municipal de José Sixto Verduzco, Mich.**, representada en este acto por el **C. Ruben Robledo Agabo** en su carácter de **Presidente Municipal**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, relacionados con la obra denominada **"REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE"** Ubicada en la localidad de COLONIA LAZARO CARDENASMICH. Y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente Acta de Entrega - Recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante. Firma: </p> <hr/> <p>Nombre: Rubén Robledo Agabo Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el supervisor de obra. Firma: </p> <hr/> <p>Nombre: José Luis Cruz Arriaga Cargo: Supervisor</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora. Firma: </p> <hr/> <p>Nombre: José Alfredo Salgado Barajas Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor ROELY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Firma: </p> <hr/> <p>Nombre: Ing. Efraín Garibay Navarro Cargo: Representante Legal</p>