

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Municipio: José Sixto Verduzco, Mich.

En COLONIA BALBUENA, MICH.; siendo las 10:30 hrs. del 25 de MARZO del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal: Programa:

Nombre de la Obra:

Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

Registros	
No. de Registro SCOP:	No. de Registro de Padrón de Contratista
GEM/SCOP/PC/1452/2021	Municipal:
	Estado:
	GEM/SCOP/PC/1452/2021

Datos del contrato:

Número de contrato:

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
19 de MARZO del 2021	3 de ABRIL del 2021	19 de MARZO del 2021	24 de MARZO del 2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
N/A	Número de oficio	Fecha de emisión
	N/A	N/A

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 800,000.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIO \$0.00			\$0.00		
\$ 800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 800,000.00	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 800,000.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIO \$0.00			\$0.00		
\$ 800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 800,000.00	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

1	RIEGO DE SELLO						
RS-01	BARRIDO DE SUPERFICIE UTILIZANDO BARREDORA MECANICA AUTO PROPULSADA O REMOLCADA CON ESCOBA ROTATORIA CON EL TIPO DE CERDAS ADECUADO SEGÚN EL MATERIAL POR REMOVER Y LA SUPERFICIE POR BARRER.	M2	7,200.00	\$	3.12	\$	22,464.00
RS-02	DOBLERIEGO DE SELLO CON IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.5 LT/M2 Y MATERIAL PETREO TRITURADO 1/8" DE DIAMETRO MAXIMO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	7,200.00	\$	92.02	\$	662,565.48
3	LIMPIEZA						
						TOTAL RIEGO DE SELLO \$	685,029.48
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80X1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51X51 MM.), TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.18 Y SOPORTES A 2.50 M. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51X51 MM).	PZA	1.00	\$	4,625.69	\$	4,625.69
						TOTAL LIMPIEZA \$	4,625.69

Garantías:

Fianza de:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
-----	-----	-----

Nombre de la afianzadora:

Ante:

Fianza de:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
18 DE MARZO DE 2021	18 DE MARZO DE 2021	4 DE ABRIL DE 2021

Nombre de la afianzadora:

Ante:

Fianza de: **VICIOS OCULTOS**

Fianza número: Valor de la fianza: **\$ 80,000.00**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
18 DE MARZO DE 2021	25 DE MARZO DE 2021	24 DE MARZO DE 2022

Nombre de la afianzadora: **ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**

Ante: **Tesorería del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán.**

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
01	N-FINIQUITO	19 DE MARZO DE 2021	24 DE MARZO DE 2021	\$ 800,000.00
Importe total estimado:				\$ 800,000.00

Observaciones:

El saldo cancelado es de \$0.00 (CERO pesos 00/100 m.n.)

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de José Sixto Verduzco, Mich. Recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.





Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza	Cumplimiento
Fianza	Vicios Ocultos

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Presidencia Municipal de José Sixto Verduzco, Mich., representada en este acto por el C. Ruben Robledo Agabo en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, relacionados con la obra denominada "REHABILITACION DE CAMINO COLONIA BALBUENA-MEZQUITE GORDO CADENAMIENTO 0+000.00 - 1+200.00 ANCHO DE CORONA 6.00 M." Y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente Acta de Entrega - Recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante. Firma:  Nombre: RUBÉN ROBLEDO AGABO Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el supervisor de obra. Firma:  Nombre: C. JOSÉ LUIS CRUZ ARRIAGA Cargo: Supervisor</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora. Firma:  Nombre: EFREN CONTRERAS MAGDALENO Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor Firma:  Nombre: C. JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO Cargo: Representante Legal</p>